

Сравнительный анализ стоимости работ по ремонту въездной группы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Объем	Цена за ед. Подрядчик ИП Габриэлян В.А.	Цена за ед. Подрядчик ИП Овакимян А.А	Цена за ед. Подрядчик ИП Гукасян Г.А	Цена за ед. Подрядчик ИП Акопян З.О.	Цена за ед. Подрядчик Александр
1	Установка бордюра	п.м.	233	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00
2	Укладка крошки толщиной 6-7 см с битумной проливкой	м2	870	230,00	256,00	240,00	230,00	230,00
Всего		руб		270 000,00	292 620,00	278 700,00	293 300,00	270 000,00
3	Форма оплаты			безнал	безнал	безнал	безнал	безнал
4	Порядок оплаты			по факту	предоплата 50%	предоплата 50%	по факту	предоплата 50%
Дополнительно:								
1	Бордюр с доставкой	шт	233	69 900,00	руб.			
2	Песок, бетон, щебень закупается СНТ самостоятельно			40 000,00	руб.			
Общая стоимость				379 900,00	руб.			